R216
<10t
0
1
TON
7s
0
1
Q4 off
M10 off
M11 off
R216
>=10t
0
1
R216
<15t
0
1
Q4 flash
(1s on/ 4s off)
M10 on
M11 off
R216
>=15t
0
1
1
Q4 on
M10 off
M11 on
TON
10s
0
1
Set M5
M5
0
1
Q4 on